

چک ویر مدل : PT-7

این سیستم برای کنترل وزن مواد در حین حرکت به کار می رود . ترکیب دستگاه مذکور با انواع چاپگر ها و یا سیستم های جدا ساز کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارا می باشد.

- مدل دستگاه : PT-7

- قابلیت تعریف تیرانس جهت تعیین قطعات خارج از محدوده وزنی

- دارای سیستم فاصله انداز

- دارای سیستم جداساز برای قطعات سبک تر و سنگین تر از حد مجاز

- قابلیت خروجی RS232 – RS485 جهت ارسال دیتا به کامپیوتر

- دارای چراغ آلارم جهت قطعات خارج از محدوده وزنی

- قابلیت برنامه ریزی برای ۹۹ کالای مختلف

- دارای تابلو فرمان و کلید های فرمان

- حداکثر سرعت : 60 b/m

- توان مصرفی : 300w

- ولتاژ کارکرد : AC220V

- رطوبت مجاز : ۳۵٪ ~ ۸۵٪

- دمای کارکرد بین ۴۰°C ~ ۵-

