

## چک ویر مدل : PT-7H

این سیستم برای کنترل وزن مواد در حین حرکت به کار می رود . ترکیب دستگاه مذکور با انواع چاپگر ها و یا سیستم های جدا ساز کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارا می باشد.

- مدل دستگاه : PT-7H

- قابلیت تعریف تolerانس جهت تعیین قطعات خارج از محدوده وزنی

- دارای سیستم فاصله انداز

- دارای سیستم جداساز برای قطعات سبک تر و سنگین تر از حد مجاز

- قابلیت خروجی RS485 – RS232 جهت ارسال دیتا به کامپیوتر

- دارای چراغ آلارم جهت قطعات خارج از محدوده وزنی

- قابلیت برنامه ریزی برای ۹۹ کالای مختلف

- دارای تابلو فرمان و کلید های فرمان

- حداکثر سرعت : 150 b/m

- توان مصرفی : 300w

- ولتاژ کارکرد : AC220V

- رطوبت مجاز : ۳۵٪ ~ ۸۵٪

- دمای کارکرد بین ۴۰°C ~ ۵-

